

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REPORTE DE ACTIVIDADES	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha: F-19-06-R2;020718	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	04-jul-23	E. Periodo al que aplica:	2023
NOMBRE: CÉSAR MONROY FUENTES PUESTO: PRESTADOR DE SERVICIOS ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO LUGAR DE LA COMISIÓN: HUEHUETLA, HGO. PERIODO DE LA COMISIÓN: 03 DE JULIO DE 2023			
ACTIVIDADES REALIZADAS			
REVISE QUE LA REJILLA METALICA DE PERFIL Y ANGULO TUBULAR DE 3.50 MTS. X 0.35 CMS., HECHA EN DOS PIEZAS SE COLOCARA BIEN, QUE ESTUBIERA FIRME, BIEN ANCLADA AL PISO, Y QUE AL FINAL ESTUBIERA BIEN PINTADA Y DETALLADA EL AREA DONDE SE SOLDÓ PAR FIJARLA Y NO TUBIERA RALLONES, SE PUSO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD ACADEMICA DE STA. URSULA, TOME VIDEOS Y FOTOS DE COMO ESTA UBICADO EL MEDIDOR DE LUZ Y LOS CABLES DE ACOMETIDA Y LOS CABLES DEL INTERRUPTOR HACIA EL POSTE. TAMBIEN ENTREGUE MATERIAL QUE SE LLEVO A LIC. FORTINO.			
RESULTADOS OBTENIDOS:			
LA REJILLA QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE PARA QUE POR ELLA SE CANALICEN LAS AGUAS QUE ESCURREN POR LOS ESCALONES Y CON ELLO EVITAR ALGUN ACCIDENTE POR EL HUECO QUE ESTABA, YA QUE ES EL ACCESO PRINCIPAL Y LA UNICA ENTRADA PEATONAL DE ALUMNOS Y PERSONAL QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD.			
CONTRIBUCIONES A LA INSTITUCIÓN:			
SE ATIENDE PARA TENER UNA BUENA PRESENTACION Y PRINCIPALMENTE EVITAR ALGUN ACCIDENTE DEL ALUMNADO EN GENERAL.			
CONCLUSIONES:			
SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MEJOR BENEFICIO E IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN.			