

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REPORTE DE ACTIVIDADES	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha: F-19-06-R2;020718	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	12-jun-23	E. Periodo al que aplica:	2023
NOMBRE: CÉSAR MONROY FUENTES PUESTO: PRESTADOR DE SERVICIOS ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO LUGAR DE LA COMISIÓN: HUEHUETLA, HGO. PERIODO DE LA COMISIÓN: 14 DE JUNIO DE 2023			
ACTIVIDADES REALIZADAS			
REVISAR Y ANALIZAR QUE EFECTIVAMENTE SE PUEDA REUTILIZAR O SEA UTIL LA BASE NUEVA DEL MEDIDOR. PARA REUBICAR EL MEDIDOR Y EL INTERRUPTOR DE LA ACOMETIDA ELECTRICA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE STA- URSULA. . TAMBIEN REVISE LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PELDAÑO DE ESCALONES Y GUARNICIONES QUE ESTA HACIENDO C. SERGIO. LE HICE LA RECOMENDACION QUE LA PINTURA EN GUARNICIONES SE APLIQUE EN LAS TRES CARAS.			
RESULTADOS OBTENIDOS:			
LA BASE HECHA PARA REUBICAR EL MEDIDOR Y EL INTERRUPTOR SI ESTA EN BUENAS CONDICIONES , SI SIRVE, SI SE GARRANTIZA QUE ESTA RESISTENTE Y ES APTO PARA REUBICAR EL MEDIDOR.			
CONTRIBUCIONES A LA INSTITUCIÓN:			
SE DEBE CORREGIR A LA BREVEDAD PARA QUE EN TEMPORADA DE LLUVIAS NO SE REBLANDESCA EL CERRO O BORDO Y EMPUJE MAS LA TIERRA Y TIRE EL MEDIDOR. ESTO PUEDE PROVOCAR QUE SE QUEDE SIN ENERGIA ELECTRICA. ELLO PARA QUE NO SE INTERRUMPAN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. NI AFECTE AL ALUMNADO DE LA UNIDAD CADEMICA STA. URSULA.			
CONCLUSIONES:			
SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y UN POCO MAS PARA EL MEJOR BENEFICIO E IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN.			