

REPORTE DE ACTIVIDADES

NOMBRE: HILARIO ROBLES HERNÁNDEZ

PUESTO: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUGAR DE LA COMISIÓN: SEDE SANTA ÚRSULA, HUEHUETLA, HIDALGO.

PERIODO DE LA COMISIÓN: 06 DE JUNIO DE 2017.

RESULTADOS OBTENIDOS:

REALIZAR REVISIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE VENTILADORES
INSTALADOS EN AULAS DE LA SEDE DE SANTA ÚRSULA, VERIFICAR PORQUE NO FUNCIONAN.
RESULTADO: NO FUNCIONAN LOS CONTROLES, POR LO QUE ES NECESARIO REEMPLAZARLOS.

CONTRIBUCIONES A LA INSTITUCIÓN:

MANTENER EN BUEN ESTADO EL EQUIPO DE VENTILACIÓN PARA EL SERVICIO A NUESTROS
ALUMNOS.

CONCLUSIONES:

DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SEDE DE SANTA ÚRSULA, CON EFICIENCIA
Y EFICACIA.