




Encabezado General		A. Nombre del Formato:			
		ENTREGA-RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS			
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:		F-16-19-R1;210817	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página		1	de 1
D. Fecha de elaboración:		21 de febrero de 2018		E. Periodo al que se aplica: 2017	
1. No. de contrato o pedido		CON/RM/ADJ/IP.17/17		2. No. de requisición 922	
3. Nombre del Proveedor y/o Prestador de Servicio		KEYNU SA DE C.V.			
4. Nombre del usuario :		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 			
5. PARTIDA	6. BIEN O SERVICIO	7. DESCRIPCION	8. NOMBRE, FIRMA Y FECHA		
			Se recibe de entera conformidad el (los) bien(es) y/o servicio(s) de acuerdo a lo solicitado en el contrato y/o pedido enunciado en el punto 1		
1	MANTENIMIENTO A FACHADA DE EDIFICIOS	MANTENIMIENTO A FACHADA DE EDIFICIOS	 M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS		
9. NOTA:					

EVALUACION DEL PROVEEDOR						
10. Nombre del Proveedor		KEYNU SA DE C.V.				
11. Periodo o fecha de evaluación		2017				
12. Bienes o servicios adjudicados		MANTENIMIENTO A FACHADA DE EDIFICIOS				
Pond. %	Aspectos a evaluar	13. Nivel de satisfacción:			14. Calificación	
		Baja	Mediana	Óptima		
10	Envío oportuno de cotizaciones, confirmaciones de pedido y justificaciones solicitadas.	0	0.5	1	1	
20	Cumplimiento del tiempo acorde para la entrega.	0	0.5	1	1	
20	Entrega de cantidad recibida vs. Cantidad solicitada.	0	0.5	1	1	
25	Los bienes y/o servicios cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas:	0	0.5	1	1	
10	Los productos están debidamente identificados y marcados.	0	0.5	1	1	
15	Comunicación y respuesta oportuna respecto a las compras (servicio técnico, quejas, reclamos, garantías, devoluciones).	0	0.5	1	1	
100	15. CALIFICACIÓN TOTAL					
16. Puntaje obtenido		 M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 17. Nombre y Firma del solicitante				
80 - 100% Confiable						
60 - 79% A mejorar						
0 - 59% Rechazado						