	JULIANC IN G) SERVI	CIOS						
	2-01-R1;210817	B. Código/Revisión; Fecha: F-16-0						019-R5;130822		
para los Registros (Evid D. Fecha de elaboración		C. Fagilia	1 10 010 100, 10002							
. rec	ola de elaboracio	20 de septiembre de 2022	E. Pe	riodo al que	se aplica:		Ene	ro- Di	ciembre	
No. de contrato Nombre del		PED/RM/ADJ/SUB.61/22			o. de sición		,	16	8	
, rov	reedor v/o	ISRAEL PATRACA SERAFIN								
ena	rio:	DR. LUIS GARCIA LECHUGA	4							
IDA	6. BIEN O	7. DESCRIPCION	8. NOMBRE, FIRMA Y FECHA							
PARTIDA	SERVICIO		Se recibe de entera conformidad el (los) bien(es) y/o servicio(s) de acuerdo a lo solicitado en el contrato y/o						n(es) y/o	
%	Servicio Servicio Cumplimiento de Entrepa de canti	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TORNO LWSA MODELO TD-1440, QUE INCLUYE: DESMONTAJE DE CAJA DE MOVIMIENTO TRANSVERSAL PARA SUSTITUCIÓN DE ENGRANE DE BRONCE TIPO GRAFITADO, MONTAJE DE MECANISMO Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO QUE INCLUYE EL SIGUIENTE MATERIAL: 2 PZS SEGURO DE METAL TIPO OMEGA DE 9/16", TORNILLO OPRESOR TIPO ALLEN DE 1/4" X 1/4" 2 PZS, TORNILLO OPRESOR TIPO ALLEN DE 1/8" X 1/4" 2 PZS, TORNILLO OPRESOR TIPO ALLEN DE 1/8" X 1/4" 2 PZS, BROCA PARA CENTRADORA DE 1/8" 2 PZS, ABRAZADERA DE METAL REFORZADA TIPO ANILLO DE 1" 5 PZS, NYLAMID REDONDO MACIZO DE 2" DE DIÁMETRO X 50CM DE LONGITUD, MANGUERA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN DE 1" X 5 MTRS DE LONGITUD, SEGUETA TIPO CINTA DE 158" X 1" X 0.035", BARRA REDONO MACIZO DE 1 1/2" X 50 CM DE LONGITUD DE RRONCE GRAFITADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TORNO MARCA CORMETAL MODELO C404T REVISIÓN REPARACIÓN Y/O DIAGNÓSTICO DEL TORNO QUE INCLUYE EL SIGUIENTE MATERIAL: SEGUETA BIMETÁLICA DIENTE FINO PARA ARCO 12" 5 PZS, LIJA PARA METALES GRADO 120 5 PZS, LIJA PARA METALES GRADO 120 5 PZS, LIJA PARA METALE GRANO MEDIANO GRADO 100 11" X 9" 5 PZS, BURIL CUADRADO ALTA VELOCIDAD 7/8" X 6", BURIL MOMAX COBALTO DE 1/2" X 6" 4 PZS, BROCAS MARCA MAKITA PARA METAL MEDIDAS 1/16" A 1/2" 1 JUEGO (10 PZS), BURIL DE COBALTO ALTA VELOCIDAD DE 1/4" X 6" 4 PZS, BROCAS PARA CENTRO DE 1/4" 2 PZS, MACHUELO DE 1/4" 2 POS, MACHUELO DE 1/4" 2 PROVEEDOR	10. Ni Baja	pedido enunciado en el punto 1 Nivel de satisfacción: 11. Calificación						
.0		dad recibida vs. cantidad solicitada.	0	0.5	1	-				
25		ervicios cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.	0	0.5	1				i	
0	Los productos es	stán debidamente identificados y marcados.	0	0.5	1				1	
5	Los bienes y/o se	ervicios vienen en perfectas condiciones para su uso inmediato	0	0.5	1				1	
0	En caso que pliq	ue, lo bienes y/c servicios mecionan el tiempo de garantía ofrecida.	0	0.5	1				1	
00			ORNADE NEW AN ADDRESS	LIFICACIÓ	To make the Edward Co., where	L,				
		Aspectos a evaluar Recursos Materiales	10. Nivel de satisfacción: 11. Calificación							
			Ваја	Mediana	Óptima	1	Parcia 2	3	Única o	
5	Envío oportuno d	e cotizaciones, confirmaciones de pedido y justificaciones solicitadas.	0	0.5	1	K162-104	10000000	10000	1	
5	Cumplimiento en	tiempo con documentos de facturas y pago.	0	0.5	1	*** ***	n 100 100 and		i	
0	Comunicación y r devoluciones).	espuesta oportuna respecto a las compras (servicio técnico, quejas, reclamos, gar∈ntias,	0	0.5	1				1	
	the second second second second	eccionado cuenta con cerificaciones en alguna norma que contribuya a garantizar la calidad	0	0.5	1				- '-	
		eccionado cuenta con certificaciones en alguna norma que contribuya al cuidad del medio ambiente	0	0.5	1					
0	TZ. Puntaje			IFICACION	TOTAL	/	1		···	
-	obtenido por el	12. Puntaje obtenido por el área de recursos materiales			/	1	-	_		
	80 - 100% Confiable	80 - 100% Confiable	/		1					
ļ	60 - 79% A meiora	60 - 79% A mejorar		2	ha	r, [1	(ارم	0 1/ 1-	
	0 - 59% Rechazado	0 - 59% Rechazado		13. Non			del	soli	citante	
		EVIDENCIAS DEL DESTINO FINAL DEL BIEN O SERVIC	10		1				114	
De	scripción de	Dictemen tecnico - Actor Ent	lega							
Áre	ea y nombre	Á FU - ()								
l responsble de		Área Eiectromecanica								
	rvar la cha de									
	bilidad de									
	/09/2022	20. Firma del responsable de conservar l	a ovidon	rcia				_		