

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>REPORTE DE ACTIVIDADES</b>	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión;Fecha: F-19-06-R2;020718	
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página 1 de 1	
D. Fecha de elaboración: 04-jul-23		E. Periodo al que aplica: 2023	
<b>NOMBRE:</b>	ANDRES ORTÍZ RODRIGUEZ		
<b>PUESTO:</b>	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO		
<b>ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:</b>	MANTENIMIENTO		
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN:</b>	HUEHUETLA, HGO.		
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN:</b>	03/07/2023		
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>			
MANEJO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO Y APOYO EN ACTIVIDADES PARA COLOCAR MARCO Y REJILLA.			
<b>RESULTADOS OBTENIDOS:</b>			
LA REJILLA QUEDO INSTALADA CORRECTAMENTE PARA QUE POR ELLA SE CANALICEN LAS AGUAS QUE ESCURREN POR LOS ESCALONES Y CON ELLO EVITAR ALGUN ACCIDENTE POR EL HUECO QUE ESTABA, YA QUE ES EL ACCESO PRINCIPAL Y LA UNICA ENTRADA PEATONAL DE ALUMNOS Y PERSONAL QUE ASISTE A LA UNIVERSIDAD.			
<b>CONTRIBUCIONES A LA INSTITUCIÓN:</b>			
SE ATIENDE PARA TENER UNA BUENA PRESENTACION Y PRINCIPALMENTE EVITAR ALGUN ACCIDENTE DEL ALUMNADO EN GENERAL.			
<b>CONCLUSIONES:</b>			
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS QUE CUMPLEN CON EL OBJETIVO			